

LCD 인디케이터 사용설명서


NEOS-HSD-I




사양

용도	열연기감지기 패널 디스플레이용
동작환경	-20~60°C, 0~95 %RH
보관환경	-30~70°C, 0~95 %RH(결로하지 않음)
RS485(2 channel) Relay Output : 0.5A Max. @ 125 VAC 1 A Max. @ 60 VDC	상위제어기 통신용, LCD인디케이터 병렬 연결 가능(듀얼포트) 상위제어기 통신부
외부 Interface	(3)A - RTXD+ TWISTED PAIR (1)B - RTXD- (2)G - SGND
디스플레이	2.2" TFT LCD
공급전원	DC 24V, 50 mA
크기	W 96.0 mm x H 48.0 mm x D 46.0 mm
터공 사이즈	W 92.0 mm x H 45.0 mm
무게	130 g(브리켓 포함)


RS485-2 결선도



구성



외형 및 패널 조립차수



저희 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
사용 전 안전을 위한 주의사항을 반드시 알고 사용하여 주십시오.

안전을 위한 주의사항

※ 안전을 위한 주의사항은 안전에 관한 중요한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜주십시오. 안전을 위한 주의 사항은 위험, 경고, 주의로 구분하고 있습니다.

⚠️ 위험 단자는 감전의 위험이 있으니 신체 및 통전물이 절대로 접촉되지 않도록 하십시오.
• 본 기기의 파손 및 고장방지를 위하여 정격에 맞는 전압을 공급하여 주십시오.
• 감전방지 및 기기고장방지를 위하여 모든 배선이 종료될 때까지 전원을 투입하지 마십시오.

• 본 기기는 절대로 분해, 개공, 개선, 수리하지 마십시오. 이상동작, 감전, 회재의 위험이 있습니다.
• 본 기기의 출판을 전원을 오펀한 후 조치하여 주십시오. 감전, 충전되는 고장의 원인이 됩니다.
• 감전을 막기 위해 주십시오.


• 본 기기의 파손 및 고장방지를 위하여 정격에 맞는 전압을 공급하여 주십시오.

• 본 기기는 절대로 분해, 개공, 개선, 수리하지 마십시오. 이상동작, 감전, 회재의 위험이 있습니다.
• 본 기기의 출판을 전원을 오펀한 후 조치하여 주십시오.

⚠️ 경고
• 사용설명서의 내용은 사전통보 또는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
• 청소 시 물, 유기용제를 사용하지 마시고, 물기가 있는 마른 수건으로 청소하십시오.
• 가연성 가스, 폭발성 가스, 습기, 직사광선, 진동, 충격이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
• 본 기기의 내부로 먼지나 배선 씨끼기가 유입되지 않도록 주십시오.

주의
• 사용설명서의 내용은 사전통보 또는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
• 청소 시 물, 유기용제를 사용하지 마시고, 물기가 있는 마른 수건으로 청소하십시오.
• 가연성 가스, 폭발성 가스, 습기, 직사광선, 진동, 충격이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
• 본 기기의 내부로 먼지나 배선 씨끼기가 유입되지 않도록 주십시오.

RS485-1 결선도



DO 결선도



RS485-1 결선도



전원 커넥터



순번	명칭	설명
1	(+)	+24V
2	(-)	전원의 GND
3	F.G.	접지(Frame Ground)



순번	명칭	설명
1	B	반전 신호(RTxD -)
2	G	신호의 GND
3	A	비반전 신호(RTxD +)
4	-	X

* 주의적인 조작방법 및 상세설정은 매뉴얼 참조